

Центр Технического Обслуживания ККМ ООО "КВАНТ"

Наш адрес: г.Кострома, ул.Пятницкая д. 8/17

Часы работы: Пн.-Пт. – с 9.00 до 18.00 (без обеда), Суб. – с 9.00 до 14.00

Телефон для Заявок на ремонт ККТ или доставку расходных материалов: **31-22-39**

ВНИМАНИЕ! При подаче заявки указывать организацию и модель ККТ

**КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО
по эксплуатации ККМ АМС – 110К**

Расходные материалы: Чековая лента 57 мм. термо
(можно купить в ООО «Квант»)

Пробитие чека.

Включить ККМ – горит дата (если все правильно), нажать (ИТОГ) горит время (если все верно) нажать (ИТОГ), не дисплее (Введите пароль К)- нажать (ИТОГ), касса готова к пробитию чека. Ввести сумму, нажать отдел и (ИТОГ), выйдет чек.

X – отчет

(просмотр наличности пробитых сумм)

Из режима кассира (т.е. горит ноль) нажать кнопку (РЕЖИМ), на табло (Введите код режима), нажать (0), (1), (ИТОГ), клавишами (+) или (-) выбираем (Отчет X, Показания итогов) нажать (ИТОГ), на табло (Введите пароль X), нажать (ИТОГ), печатается чек X-отчета. Выйти из этого положения – нажать клавишу (РЕЖИМ).

Z – отчет

(Выводится в конце рабочего дня и записывается в журнал кассира - операциониста)

Из положения кассира (т.е. горит 0), нажать кнопку (РЕЖИМ), на табло (Введите код режима) нажать (0), (1), (ИТОГ), клавишами (+) или (-) выбираем (Z – отчет. ГАШЕНИЕ), нажать (ИТОГ), на табло (Введите пароль Z). Нажать (ИТОГ) – выйдет чек Z – отчета.

КОРРЕКЦИЯ ВРЕМЕНИ

(корректируется только после Z – отчета)

Можно откорректировать сразу после Z – отчета или после включения ККМ (начало работы). Нажать (РЕЖИМ), (0), (4), (ИТОГ), ввести время (чч.мм.), (ИТОГ), (РЕЖИМ).

КОРРЕКЦИЯ ДАТЫ

(корректируется только после Z – отчета)

Можно откорректировать сразу после Z – отчета или после включения ККМ (начало работы). Нажать (РЕЖИМ), (0), (5), (ИТОГ), ввести правильную дату (чч.мм.гг), (ИТОГ), (РЕЖИМ).